


Gullforgylt skit

Skrevet av Inge Lars Birkeli

tirsdag 17. juni 2014 18:39 - Sist oppdatert onsdag 22. oktober 2014 22:38



Da jeg anskaffet vindgenerator for strømforsyningen på Birkeli skulle det stå ei 50A sikring mellom batteribanken og resten av systemet. Med full guffe fra både vind og sol kunne det gå opptil 40A gjennom den, så jeg kjøpte en sikringsboks hos [Alternativ Energi AS](#), som liksom skulle være kremen av det som var tilgjengelig, men det var nok bare for øyet.

Fra forsiden ser sikringsholderne solide ut, med mye gods og feite tilkoblingspunkter. Det samme gjør det tilsynelatende på baksiden, og jeg så ikke noe galt med denne da jeg installerte den, men allerede i starten viste det seg at det var dårlig kontakt mellom sikringsklemmen og tilkoblingsgodset, som er skrudd sammen på undersiden.

Gullforgylt skit

Skrevet av Inge Lars Birkeli

tirsdag 17. juni 2014 18:39 - Sist oppdatert onsdag 22. oktober 2014 22:38

